


【別紙3：電波強度確認サービスについて】

当社製出力制御ユニットは(株)NTT ドコモ様の FOMA 網を利用します(図4;エリア例参照)。FOMA サービスの電波が届きにくいと出力制御ユニットとして機能しない可能性がございますので、不安があるようなサービスエリアにおいては、事前に電波強度を確認されることをお奨め致します。

電波強度確認サービスは、電源が無い場所でも当社製出力制御ユニットを使用した場合における発電所毎の電波状況が現地で事前確認できるツールとなります。

レンタルをご希望の方は、当社窓口までご連絡ください。レンタルサービス申込書をお送りさせていただきます。



出典: docomo FOMA サービスエリア状況(2017 年 9 月 4 日時点)

図4 FOMA サービスエリア例